

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL: UNIDADE ESCOLAR ENEAS NOGUEIRA

CIDADE: PIMENTEIRAS - PI

Foto 01: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (VISTA EXTERNA SINISTRO).



Foto 02: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (VISTA EXTERNA - FIAÇÃO EXPOSTA).




<div> <div>  </div> <div> EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEBUC </div> </div>	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	LOCAL:	UNIDADE ESCOLAR ENEAS NOGUEIRA
	CIDADE:	PIMENTEIRAS - PI

Foto 03: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (VISTA INTERNA SINISTRO).





Foto 04: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (VISTA INTERNA SINISTRO).



<div> <div>  </div> <div> EDUCAÇÃO <small>Secretaria de Estado da Educação / SEBUC</small> </div> </div>	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	LOCAL:	UNIDADE ESCOLAR ENEAS NOGUEIRA
	CIDADE:	PIMENTEIRAS - PI

Foto 05: PILAR DO PÁTIO DA UNIDADE ESCOLAR COM REVESTIMENTO EM ALVENARIA AVARIADA.



Foto 06: TERÇAS DE MADEIRA DO PÁTIO DA UNIDADE ESCOLAR COM AVARIAS E DEFORMAÇÕES.



<div> <div>  </div> <div> EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEBUC </div> </div>	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	LOCAL:	UNIDADE ESCOLAR ENEAS NOGUEIRA
	CIDADE:	PIMENTEIRAS - PI

Foto 07: TERÇAS DE MADEIRA DO PÁTIO DA UNIDADE ESCOLAR COM AVARIAS E DEFORMAÇÕES.



Foto 08: TERÇAS DE MADEIRA E CAIBROS COM AVARIAS E DEFORMAÇÕES.



<div><div><div>EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEBUC</div></div><div><div>Piauí</div><div>GOVERNO DO ESTADO</div></div></div>	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	LOCAL:	UNIDADE ESCOLAR ENEAS NOGUEIRA
	CIDADE:	PIMENTEIRAS - PI
		