





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01: ENTRADA DO COLÉGIO	DESCRIÇÃO
	ENTRADA DO COLÉGIO
FOTO 02: LADO DO COLÉGIO	DESCRIÇÃO
	LADO DO COLÉGIO
FOTO 03: TERRENO DO COLÉGIO	DESCRIÇÃO
	POSSIVEL LOCAL PARA PERFURAR
FOTO 04: LADO DO COLÉGIO	DESCRIÇÃO
	LADO DO COLÉGIO

Aginaldo Francisco de Freitas Filho
Aginaldo Francisco de Freitas Filho
Geólogo – RNP 1913254895