


 <p>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</p>	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 10ª GRE - GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JUNHO DE 2021		
LOCAL:	FLORIANO-PI		

FOTO 01	DESCRIÇÃO
	<p>Vista da sala da gerência com paredes bastante comprometidas e com revestimento descolando</p>

FOTO 02	DESCRIÇÃO
	<p>Vista de um depósito localizado em um dos blocos da gerência que está interditado devido ao grau de comprometimento estrutural.</p>

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 10ª GRE - GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JUNHO DE 2021		
LOCAL:	FLORIANO-PI		


FOTO 03	DESCRIÇÃO
	Rachadura expressiva em parede do bloco administrativo.

FOTO 04	DESCRIÇÃO
	Paredes com elevado grau de deterioração que levaram a necessidade de interdição da área.

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 10ª GRE - GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JUNHO DE 2021		
LOCAL:	FLORIANO-PI		

FOTO 05	DESCRIÇÃO
	<p>Vista externa da parede onde pode se observar o estado de deterioração atual.</p>

FOTO 06	DESCRIÇÃO
	<p>Vista de rachadura que demonstra grau de comprometimento estrutural do prédio</p>

 <p>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</p>	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 10ª GRE - GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JUNHO DE 2021		
LOCAL:	FLORIANO-PI		

FOTO 07	DESCRIÇÃO
	<p>Vista da entrada do bloco administrativo. Laje apresentando infiltração.</p>

FOTO 08	DESCRIÇÃO
	<p>Vista do interior do bloco administrativo.</p>

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 10ª GRE - GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JUNHO DE 2021		
LOCAL:	FLORIANO-PI		

FOTO 09	DESCRIÇÃO
	Vista de parte do muro externo que desabou.

Domingos Alves P. Neto
Domingos Alves Pereira Neto
Eng. Civil
CREA-PI 32126

Eng.º Civil Responsável
Nome: DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO
CREA: 1917000162

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021.