


Registro Fotográfico

Apresentamos o registro fotográfico das dependências dos blocos vistoriados, tais como: diretoria, secretaria, sala dos professores, salas de aula, cantina, banheiros, pátio coberto, laboratório de informática, biblioteca e depósitos, conforme segue:



Sala dos professores. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso granilítico, com desgastes por abrasão. Teto em forro PVC, com ondulações.



Depósito da sala dos professores. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso granilítico, com desgastes por abrasão e marcas de infiltrações. Teto em forro gesso, com furos e marcas de infiltrações.



Diretoria. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso granilítico, com desgastes por abrasão. Teto em forro gesso, com infiltrações.



Secretaria. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso granilítico, com desgastes por abrasão. Teto em forro PVC, com ondulações.



WC Feminino. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As paredes possuem cerâmica 20x20 com marcas de infiltrações. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada, bem como as instalações hidrossanitarias. Piso cerâmico com desgaste a abrasão e marcas de infiltrações. Teto em forro PVC com ondulações.



WC Masculino. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As paredes possuem cerâmica 20x20 com marcas de infiltrações. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada, bem como as instalações hidrossanitárias. Piso cerâmico com desgaste a abrasão e marcas de infiltrações. Teto em forro PVC com ondulações.



Depósito. Apresenta pintura danificada por marcas de uso, infiltração e furos de instalações removidas. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso cerâmico com desgaste a abrasão. Teto em forro PVC.



WC Masculino. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As paredes possuem cerâmica 20x20 com marcas de infiltrações. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada, bem como as instalações hidrossanitárias. Piso cerâmico com desgaste a abrasão, marcas de infiltrações e placas quebradas. Teto sem forro, com estrutura de madeira, com goteiras.



Cozinha. Apresenta pintura danificada por marcas de uso, infiltração. As paredes possuem revestimento cerâmico 20x20 com marcas de infiltrações. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada, bem como as instalações hidrossanitárias. Piso cerâmico com desgaste a abrasão e placas quebradas. Teto sem forro com goteiras, com estrutura de madeira.




Depósito da Cozinha. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso lajotinha com desgaste a abrasão e placas quebradas. Teto em forro de gesso, com sujeira.



WC Feminino. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As paredes possuem cerâmica 20x20 com marcas de infiltrações. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada, bem como as instalações hidrossanitárias. Piso cerâmico com desgaste a abrasão e marcas de infiltrações. Teto sem forro, com estrutura de madeira, com goteiras.



Sala de informática, utilizada como depósito de livros. Apresenta pintura danificada por marcas de uso, infiltração e furos de instalações removidas. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso de cimento queimado com desgaste a abrasão. Teto em forro de gesso, com sujeira e marcas de infiltrações.



Biblioteca. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso de cimento queimado com desgaste a abrasão. Teto em forro de gesso, com sujeira e marcas de infiltrações.



Depósito da biblioteca. Apresenta pintura danificada por marcas de uso e infiltração. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso de cimento queimado com desgaste a abrasão e marcas de infiltrações. Teto em forro de PVC, com sujeira e marcas de infiltrações.



Salas de aula. Apresenta pintura danificada por marcas de uso, infiltração, furos de instalações removidas e degradação da camada de reboco. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso de cimento queimado com desgaste a abrasão, marcas de infiltrações e placas quebradas. Teto em forro de PVC, com sujeira, marcas de infiltrações e ondulações, com execução da sala 08 e 09, pois o teto desmoronou.