
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA U.E. ANTÔNIO MARIA MADEIRA		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		


FOTO 01: PÁTIO COBERTO	DESCRIÇÃO
	<p>É necessário uma revisão geral da cobertura, verificando madeiramento e telhamento.</p>

FOTO 02: PASSARELA	DESCRIÇÃO
	<p>Repintura das áreas visíveis das lajes a serem reimpermeabilizadas no mesmo padrão atual.</p>



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA U.E. ANTÔNIO MARIA MADEIRA		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		


FOTO 03: SALA DE AULA QUE VAI SER ADAPTADA PARA SALA DE MEDIAÇÃO	DESCRIÇÃO
	<p>Sala de aula que vai ser adaptada para o funcionamento da sala de Mediação Tecnológica, conforme padrão SEDUC e indicado no PROJETO ARQUITETÔNICO</p>

FOTO 04: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	DESCRIÇÃO
	<p>Necessário a revisão da instalação hidráulica.</p>





 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA U.E. ANTÔNIO MARIA MADEIRA		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		

FOTO 05: CORREDOR DE ENTRADA	DESCRIÇÃO
	Verificação sobre estabilidade estrutural de uma área, identificada no PROJETO ARQUITETÔNICO, que apresenta rachaduras nas paredes e piso.



Eng.º Civil Responsável
Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
CREA: 1917182430

Teresina-PI, 22 de julho de 2021.