

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR ANTONIO TARCISO P E SILVA

11 de Março de 2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






FOTO 01: FACHADA PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada principal que deverá ser reformada conforme especificação da fachada padrão SEDUC, o gradil deverá ser INSTALADO.
FOTO 02: ENTRADA	DESCRIÇÃO
	A entrada da escola será demolida para instalação de salas administrativas. Sala dos professores, diretoria, secretária e outros.
FOTO 03: PÁTIO	DESCRIÇÃO
	Vista do pátio que deverá ser demolido para ampliação da escola e construção de pavimento superior.



FOTO 04: BANHEIROS	DESCRIÇÃO
	Vista das instalações do banheiro. Os banheiros serão demolidos e os futuros banheiros serão adequados com as exigências atuais, realizando o adequamento com as exigências necessárias para atender pessoas com dificuldade de mobilidade.
FOTO 05: SALA DE AULA	DESCRIÇÃO
	As salas de aula deveram ser demolidas e reconstruídas, realizando a modernização das salas, climatização e adequação à PCD.

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geólogo – RNP 1913254895