

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Ref.: SEI N° 00011.01400/2021-37

Teresina-PI, 23 de Março de 2021.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Identificação

- **Escola:** Unidade Escolar João Emílio Falcão.
- **Endereço:** Rua Padre Cícero, n° 3996 – Bairro Bela Vista.
- **Cidade:** Teresina – PI.

1.2. Data da Vistoria

A vistoria técnica nas dependências do Centro de Educação Integrado Angelim foi realizada no dia 23 de Março de 2021.

2. SITUAÇÃO ENCONTRADA:

Em visita realizada a U. E. João Emílio Falcão foi verificado que o perímetro de muro do fundo e laterais da escola está comprometido, apresentando rachaduras, fundação em pedra argamassada já aparente e sofrendo erosão, na iminência de desabar, além de que parte do mesmo já desmoronou.

Ademais, informo que a calçada do entorno da edificação se encontra completamente deteriorada. No fundo e lateral direita da escola não tem mais calçada, estando o entorno coberto de bagulhos e mato.



Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Figura 01: Vista de parte do muro que desabou.
(Foto: Tallyta Lopes –março 2021)



Figura 02: Vista das rachaduras no muro.
(Foto: Tallyta Lopes –março 2021)

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF



Figura 03: Vista das rachaduras no muro.
(Foto: Tallyta Lopes –março 2021)



Figura 04: Vista da erosão da fundação em pedra argamassada.
(Foto: Tallyta Lopes –março 2021)

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF



Figura 05: Vista do entulho na calçada.
(Foto: Tallyta Lopes –março 2021)



Figura 06: Vista do entorno da escola sem calçada e muito entulho.
(Foto: Tallyta Lopes –março 2021)

Tallyta @

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF



Figura 05: Vista do entorno da escola sem calçada e muito entulho.
(Foto: Tallyta Lopes –março 2021)

4. CONCLUSÃO:

Atesto que a calçada e o muro da edificação estão em estado ruim, sendo necessário a reforma imediata do muro, uma vez que o mesmo está na iminência de desabar, ainda mais no atual período chuvoso. A intervenção será no perímetro do fundo, lateral esquerda e parte do muro da lateral direita da Unidade Escolar João Emílio Falcão, além da reforma da calçada.

Portanto, informo que se a reforma não for realizada o muro pode vir a desmoronar em toda a sua extensão, deixando a escola desprotegida, propícia a invasão e roubos.


Tallyta Cassia Sousa Lopes
Engenheira Civil
CREA: 191.410.709-8

TALLYTA CÁSSIA SOUSA LOPES

Eng. Civil – UGERF/SEDUC

Mat.: 353615-7