

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **DADOS DA OBRA:**

**Obra:** REFORMA COBERTURA DA UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO.

#### **1.0-COBERTURA**

- 1.1- Instalação de tesoura metálica.
- 1.2- Troca do madeiramento da área da biblioteca afetada, trama (ripa, caibro e linhas) de madeira nova e de boa qualidade para área que sofreu o colapso.
- 1.3- Retelhamento de parte da cobertura afetada da biblioteca com telha cerâmica tipo capa-canal novas.
- 1.4-Instalação de forro de gesso da área da biblioteca afetada.
- 1.5-Inclusão de instalação elétrica, inclusive luminárias para a referida área.
- 1.6- Demolição do pilar do corredor afetado pelo sinistro.
- 1.7- Construção de 4 (quatro) novos pilares de concreto armado: 2 (dois) no corredor e 2 (dois) na área afetada a fim de servir como apoio para a tesoura metálica.
- 1.8- Pintura da biblioteca com tinta acrílica nas cores padrões da SEDUC-PI.

#### **2.0-LIMPEZA FINAL DA OBRA**

- 2.1-Limpeza e expurgo de materiais da obra de modo a permitir o uso do prédio.