

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI HELVÍDIO NUNES		
DATA:	DEZEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		

FOTO 01: FACHADA FRONTAL	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada externa (Muro frontal) da edificação que deverá adequada ao padrão SEDUC.

FOTO 02: ÁREA EM FRENTE A ESCOLA	DESCRIÇÃO
	Vista do acesso principal, área em frente a escola que será construído o abrigo de lixo.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI HELVÍDIO NUNES		
DATA:	DEZEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		



FOTO 03: ESCADA - BLOCO 02	DESCRIÇÃO
	Vista do cobogó existente na escada que será demolido e substituído por uma janela, para evitar a entrada de água da chuva.

FOTO 04: BANHEIRO PCD - BLOCO 01	DESCRIÇÃO
	Recuperar a instalação hidrossanitária e as peças sanitárias dos banheiros PCD do bloco 01.

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:		REFORMA DO CETI HELVÍDIO NUNES	
DATA:		DEZEMBRO DE 2021	
LOCAL:		TERESINA-PI	
FOTO 05: BANHEIROS FEMININO E MASCULINO - BLOCO 02			DESCRIÇÃO
			Recuperar a instalação hidrossanitária dos banheiros do bloco 2 (térreo e andar superior), reparar a infiltração existente na laje dos banheiros.
FOTO 06: LAJE ENTRE BLOCOS			DESCRIÇÃO
			Recuperar laje, que liga o bloco 02 com o bloco do refeitório, tirar a infiltração e construção de uma cobertura metálica com sistema de drenagem pluvial, sobre essa laje, para que a mesma não receba diretamente todas as águas servidas, prejudicando sua estrutura.

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI HELVÍDIO NUNES		
DATA:	DEZEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		
FOTO 07: REVESTIMENTOS PADRÃO SEDUC		DESCRIÇÃO	
		Serão aplicados revestimentos cerâmicos nas paredes para se adequar ao padrão SEDUC.	
FOTO 08: ENCONTRO DOS TELHADOS		DESCRIÇÃO	
		No encontros dos telhados (entre bloco 02 e bloco 03), será implantada uma tubulação de descida d'água, que levará até o piso para uma caixa de água, onde a mesma seguirá para sua destinação final.	



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI HELVÍDIO NUNES		
DATA:	DEZEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		

FOTO 09: QUADRA POLIESPORTIVA		DESCRIÇÃO
		<p>Limpeza e reforço na pintura de demarcação de piso da quadra poliesportiva. Instalação de 2 aros para basquete.</p>



Eng.º Civil Responsável
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 17 de janeiro de 2021.