

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JANEIRO DE 2022		
LOCAL:	PICOS-PI		

FOTO 01: FACHADA FRONTAL	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada externa (Muro frontal) da edificação que deverá ser demolida.

FOTO 02: ACESSO PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
	Vista do acesso principal pelo lado interno do terreno.

FOTO 03: FACHADA LATERAL	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada externa (Muro Lateral) da edificação que deverá ser demolida.

Aline Raquel Rodrigues Vieira
Aline Raquel Rodrigues Vieira
Engenheira Civil
CREA-PI 24293
RN 191207120-7



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC	
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTAÇÃO)	
DATA:	JANEIRO DE 2022	
LOCAL:	PICOS-PI	

FOTO 04: TERRENO	DESCRIÇÃO
	Vista do terreno. Vegetação a ser retirada para preparar terreno para terraplenagem.

FOTO 05: CORREDOR DA EDIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Vista da Edificação a ser totalmente demolida.

FOTO 06: COBERTURA	DESCRIÇÃO
	Vista da cobertura a ser totalmente removida.

Aline Raquel Rodrigues Vieira
Aline Raquel Rodrigues Vieira
Engenheira Civil
CREA-PI 24293
RN 191207120-7



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JANEIRO DE 2022		
LOCAL:	PICOS-PI		

FOTO 07: BANHEIROS	DESCRIÇÃO
	Vista dos banheiros a serem totalmente demolidos.

FOTO 08: FORROS	DESCRIÇÃO
	Vista do forro a ser totalmente removido.

FOTO 09: VISTA DA EDIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Vista interna da edificação que deverá ser demolida.

Aline Raquel Rodrigues Vieira
Aline Raquel Rodrigues Vieira
Engenheira Civil
CREA-PI 24293
RN 191207120-7