

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JULIA NUNES ALVES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		

FOTO 01: ESQUADRIAS	DESCRIÇÃO
	<p>Esquadrias de madeira das salas de aula danificadas a serem recuperadas.</p>

FOTO 02: COBERTURA (QUADRA POLIESPORTIVA)	DESCRIÇÃO
	<p>Cobertura da quadra poliesportiva com telhamento danificado a ser recomposto.</p>




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JULIA NUNES ALVES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		

FOTO 03: ESTACIONAMENTO	DESCRIÇÃO
	<p>Vista do local onde será construído o estacionamento em bloquete intertravado e canteiro com grama.</p>

FOTO 04: BANHEIRO (BLOCO ADMINISTRATIVO)	DESCRIÇÃO
	<p>Vista do forro do banheiro do bloco administrativo danificado.</p>




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JULIA NUNES ALVES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		

FOTO 05: SALA DE AULA	DESCRIÇÃO
	<p>Vista do forro de uma sala de aula com presença de infiltração, danificando o forro. Indica a necessidade de revisão do telhado com remoção de pontos de goteira e refazimento do forro danificado.</p>

FOTO 06: CORREDOR ENTRE BLOCOS	DESCRIÇÃO
	<p>Corredor entre blocos, mostra o desnível acentuado do terreno, indicando a necessidade de reforma das rampas existentes para adequar às normas de acessibilidade a portadores de necessidades especiais.</p>



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JULIA NUNES ALVES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		


FOTO 07: RAMPA DE PNE	DESCRIÇÃO
	<p>Rampa com declividade acentuada, acima dos limites previstos em normas de acessibilidade.</p>

FOTO 08: REFEITÓRIO	DESCRIÇÃO
	<p>Refeitório a ser demolido.</p>



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JULIA NUNES ALVES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA-PI		

FOTO 09: PISO	DESCRIÇÃO
	Vista do piso da sala dos professor com fissuras, necessita de reparo.

Jéssica

Jéssica Karolyne de Sousa Passos
Engenheira Civil
CREA nº 1916640257

Teresina-PI, 23 de setembro de 2021.